FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3




FIG. 4

FIG. 6



FIG. 5

FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12


MICROWAVE STERILIZATION CURVE
TEMPERATURE CELSIUS
140
120
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
20
25
TIME (MIN)
PHASE 1:
PREHEATING
PHASE 2:
HEATING
& COOKING
PHASE 3:
HOLDING
PRESSURE
=3.5 BAR
1.5 BAR
PHASE 4:
COOLING
STANDARD
PRESSURE
PRESSURE
=1.5 BAR
STANDARD
PRESSURE

**FIG. 13**